

Dane aktualne na dzień: 07-06-2026 13:55

Link do produktu: <https://www.hektos.eu/zamiennik-silnika-0511345601-p-6076.html>



Zamiennik 0511345601 * 0511 345 601 * 0 511 345 601 (HS00739)

Cena brutto	3 229,00 zł
Cena netto	2 625,20 zł
Dostępność	W transporcie
Numer katalogowy	0511 345 601
Kod producenta	HS00739
Marka	Rolltorq

Opis produktu

Zamiennik silnika hydraulicznego zębatego 0511 345 601

Tabela wymienności

Parametry hydrauliczne	+++
Flansa i wał	+++
Przyłącza hydrauliczne	+++
Wymiary	+++

Kody innych zamienników *

0511345601 * 0511 345 601 * 0 511 345 601 * AZMF-12-005USA20ML * HS00739

Zapytaj inżyniera

+48 22 203 5079

Przed wyborem zamiennika zalecamy weryfikację wymiarów, objętości roboczej i różnic w specyfikacji technicznej silnika.

Odpowiedzialność za produkt

Podmiot odpowiedzialny: Hektos

[Zapoznaj się z regulaminem](#)

*Nazwy, numery, symbole i opisy wszystkich producentów są używane wyłącznie w celach informacyjnych.